

工事の進捗状況（撮影日：平成30年10月15日）

解説しよう。
工場棟を解体するため
に大型重機を搬入し、
重機をクレーンで組み
立てているのだ。



エネキン



工事の進捗状況（撮影日：平成30年7月25日）

解説しよう。
解体ヤードの組み立て
が終わったのだ。
今は建物の中でダイオ
キシン類の除染をして
いるというわけだ。



エネキン



工事の進捗状況（撮影日：平成30年6月28日）

解説しよう。
プラットホームと管理棟の解体工事が終わったのだ。
今はダイオキシン類除染のための解体ヤードを組み立てているというわけだ。



エネキン



工事の進捗状況（撮影日：平成30年5月15日）

解説しよう。
今はプラットホームの
解体工事を実施してい
るのだ。
4月の写真と比べると
解体したところがよく
わかるというわけだ。



エネキン



工事の進捗状況（撮影日：平成30年4月23日）

解説しよう。
今月から折居清掃工場
（旧工場）の解体工事を
掲載するのだ。
今は建物を解体するた
めの足場を組んでいる
のだ。



エネキン

